

## 【重要なお知らせ】

### ドライブレコーダーリアカメラ交換のお願い

この度、弊社ドライブレコーダー製品の一部（下記型番）のリアカメラ LED が点滅する仕様になっているものがあり、『道交法第 218 条 6 項』に抵触することが判明致しました。

下記型番製品を御使用のお客様は、リアカメラの LED が点滅するか御確認戴き、点滅している場合には、販売店様にご連絡戴きたくお願い申し上げます。

リアカメラ無灯火製品と無償交換させていただきます。

#### 記

#### 1. リアカメラの交換が必要な対象製品

・ XLDR-L2S/KG-R-S/B      ・ XLDR-ADAS-R-S/B

※リアカメラの LED が点滅している製品は、リアカメラのみの交換が必要です。



リアカメラを正面から見て右下の LED ランプが点滅しているものは交換が必要です。

#### 2. 今後の対応につきまして


ご購入先の販売店様にご連絡をお願い致します。リアカメラ無灯火製品と無償交換させていただきます。

### 3. リアカメラ LED 無灯火製品の出荷時期

2019年11月7日以降の弊社出荷分は道交法上、問題ない製品でございます。

※2019年11月7日以降の出荷品にはリアカメラ背面に青丸シールが貼り付けてあります。青丸シールが貼り付けてあるカメラは交換の必要性はございません。（下写真ご参照）

※2019年11月7日以前に納品させていただいた製品は交換が必要になります。



### 4. 本件に関するメーカー問い合わせ

(株) ワーテックス東京営業所 : 03-6458-3988

(株) ワーテックスお客様サポートセンター : 0120-25-3930